


※たまにお客様より「アイロンが動かないよ。」などご連絡をいただくことはございませんか？その原因の1つに以下の事も考えられます



※プラグの先が閉じていることによって開いているプラグより幅が細くなり、JR(分岐コード)に挿した時に接触が悪くなることもあります。